

平成24年度～令和2年度:通学路点検一覧 進捗表 (太田小学校分)

令和3年11月16日 現在

NO	学校名	番号	路線名	要望場所	要望内容	管理(施工担当)部署						点検結果(対応措置等)	点検	対策	施工	確認内容		
						国	県	警察	市土木	市防安	市教委							
1	太田小	H24-1-1	若宮加茂野線	西町1丁目	西町から跨線橋へ向かう横断歩道に歩行者用信号の設置を要望。							○	現段階で設置は困難です。	○	×	-	-	
2		H24-1-2	島深田線	加茂川町1丁目(若宮交差点)	東濃ビル駐車場前に降りる歩道橋を延伸し、横断歩道を渡らずに通学路へ降りられるようにする。(降りたところが混雑し危険)							○	多額の工事費と用地を取得しなければならない為、現時点では不可能です。通学指導等を含めた総合的な対応が必要です。	○	○	完了	H26対応済み	
3		H24-1-3	国道21号線	深田町1丁目	横断歩道と歩行者用信号機の設置を要望。(児童が横断するため)							○	現段階で設置は困難です。	○	×	-	-	
4		H29-1-1	県道各務原美濃加茂線 市道 光徳田中線	光徳歩道橋	この歩道橋は、多くの児童が通学路として使用している大切な歩道橋であるが、塗料の剥がれや錆が多く見られる。特に旧設側が顕著である。他の歩道橋(若宮歩道橋)の大規模改修の際には、通学路の変更やそれに伴う児童の安全確保に苦慮したことから、大規模改修が必要となる前に、安全確保のための早期の塗装工事をお願いしたい。							○	塗装の修繕を行いました。H30年度に再度点検し、必要な場合は修繕計画を立てていきます。	○	○	完了	H29塗装修繕済み R3全面塗替え	
5		H30-1-1	西町292号線	西町2丁目 248号HONDA南東付近道路	老朽化したブロック塀が2カ所あり、確認を要望。							都計	民地に立つブロック塀は都市計画課にて安全基準に適合しているか点検し、所有者へブロック塀の危険性について啓発しています。	○	-	-		
6		H30-1-2	西町290号線 天王後東野線	西町2丁目 (西町290号線と天王後東野線との交差点)	車の通行量のわりに、横断歩道がない。横断歩道の設置を希望。							○	待ち場が無いため横断歩道の設置は困難です。現状、信号待ちをしている車両と車両の間を児童が横断することがあり、非常に危険です。西町2丁目交差点の信号機付き横断歩道を利用することを検討してください。	○	×	-		
7		H30-1-3	加茂川11号線 加茂川13号線 ※指定通学路非該当	加茂川2丁目 (加茂川11号線と加茂川13号線との交差点)	通学路のカラー舗装、カーブミラー。通学路の標識の設置を希望							○	カラー舗装、カーブミラー、標識の設置は、他にも要望が多く、優先順を考慮して、順次、施工していきます。現在是指定通学路としての届出がされていません。通学路の変更は、保護者、学校、地元と協議して決定し、その結果を教育委員会へ届け出てください。	○	○	未定		
8		H30-1-4	深田60号線 深田61号線	深田3丁目15番付近 (深田60号線と深田61号線との交差点)	「とまれ」「飛び出し注意」「徐行」の表示、標識を希望。							○	当該箇所にはカーブミラーが設置されています。標識等の設置は、他にも要望が多く、優先順を考慮して、順次、施工していきます。	○	○	未定		
9		H30-1-5	深田32号線 深田42号線	芳春寺北側通り付近	ブロック塀の高さが高く、危険。回避したルート(通学路)を希望。							都計	民地に立つブロック塀は都市計画課にて安全基準に適合しているか点検し、所有者へブロック塀の危険性について啓発しています。	○	-	-		
10		H30-1-6	若宮加茂野線 (旧248号線)	西町8丁目交差点 (国道21号線と若宮加茂野線との立体交差)	広い道路の横断のため、2つの横断歩道を渡る必要があるため、途中で信号が変わってしまうこともあるため(中央のスペースで待つ)、歩道橋の設置を希望							○	○	交差点の形状から、歩道橋の設置は不可能です。児童に危険箇所であることを周知し、「歩行者信号が点滅したら渡らない」など注意を促してください。なお、道路沿いの植栽を低く刈り、ドライバーからの視認性を向上させました。	○	×	-	
11		H30-1-7	若宮加茂野線(旧248号線) 天王後東野線	西町2丁目交差点 (若宮加茂野線と天王後東野線との交差点)	自動車の信号機は、子どもたちの目線からすると、確認しづらいため、歩行者用の信号機の設置を希望							○	警察にて要望を上げてあります。優先順位によるため、設置時期は未定です。	○	○	未定		
12		H30-1-8	加茂川12号線	加茂川町3丁目4番地	子どもたちが安全に渡ることができるようミラーと看板の設置を希望。							○	カーブミラー、標識の設置は、他にも要望が多く、優先順を考慮して、順次、施工していきます。児童へは、安全を確認して渡よう指導をお願いします。	○	○	未定		
13		R1-1-1	太田本下古井8号線	中山道	登校時間内の中山道の車両通行止めを希望							○	通行規制には沿線住民の同意が必要であり、規制時間の交通量等で規制が必要と判断されれば設置が可能ですが、現状では困難です。	○	×	-		

平成24年度～令和2年度:通学路点検一覧 進捗表 (太田小学校分)

令和3年11月16日 現在

NO	学 校 名	番 号		路 線 名	要 望 場 所	要 望 内 容	管 理 (施 工 担 当) 部 署						点 検 結 果 (対 応 措 置 等)	点 検	対 策	施 工	確 認 内 容
							国	県	警 察	市 土 木	市 防 安	市 教 委					
14		R1-	1-	2	前平197号線 居酒屋のん太前 道路	車の交通量も多く、スピードも出ているため、下校時の横断が心配。横断歩道の設置を希望。								○	×	—	
15		R1-	1-	3	国道21号線 みのかも西クリニックから、テクノアーツまで	朝、車やトラックがスピードを出して通っている。その横を子供たちが歩いているが、事故に巻き込まれる可能性が大きいためガードレールの設置を希望。	○						○	○	○	未定	
16		R2-	1-	1	県道207号 深田町3丁目	旧21号線を横断する箇所があるが、横断歩道のみで信号がない。毎朝近所のボランティア、保護者が児童の横断を手助けしている。朝はスピードを出している車も交通量も多く、毎朝人の手で止めるには、負担が大きい。							○	×	—		
17		R2-	1-	2	チェリー美容室前交差点 加茂川町3丁目6番	南方向からの車の往來を確認しようとする、道路ぎりぎりまで出て顔をのぞかせないと目視できないため危ない。ミラー等の設置を要望。また、南に設置してある「右折ご遠慮ください」の黄色い看板が草が伸びて文字が隠れて見えない。							○	×	—	H30看板新設	

点 検 箇 所	対 策 必 要	
17	7	完了2・継続0 予定0・未定5