

平成24年度～令和2年度:通学路点検一覧 進捗表 (下米田小学校分)

令和3年11月16日 現在

NO	学校名	番号	路線名	要望場所	要望内容	管理(施工担当)部署						点検結果(対応措置等)	点検	対策	施工	確認内容		
						国	県	警察	市土木	市防安	市教委							
1	下米田小	H24- 8-	1 西脇126号線	下米田小学校西側	道路側溝に蓋がないため、雨量が多い時に道路にあふれ危険な状態。側溝改良又は側溝蓋の設置を要望。						○		排水の改修を行いました。グラウンドからの雨水の放流口にカバーをし、道路へ水が放出しないようにしました。	○	○	完了	H29対応済み	
2		H24- 8-	2 県道野上古井線	小山～牧野地内	片側歩道であり、部分的に歩道が全くない箇所がある。						○		歩道の設置は困難ですが、区画線の検討をします。	×	○	完了	H24対応済み	
3		H24- 8-	3 県道野上古井線	下牧野地内	点滅信号のため信号の見落としや信号無視が多く危険である。						○		信号の切り替えは困難です。	×	×	-	-	
4		H24- 8-	4 県道可児金山線	東栃井～小山地内	ガードレールがなく縁石で仕切られている。						○		H29.9にガードパイプを設置しました。	○	○	完了	H29対応済み	
5		H28- 8-	1 市道 今103号線	小学校南門から今歩道橋まで	道路幅の拡幅。道幅が大変狭い。特に児童の登下校時は、保育園等への送迎の車や通勤の車など交通量が多く、児童と車両がぎりぎりのところですれ違っている。						○		H29年度詳細設計、境界立会。H30年度用地買収。R3年度より着工予定	○	○	予定	R2回答修正	
6		H29- 8-	1 市道 田中前西桜貝戸線	下米田町西脇地内(小学校プール前の東の道路からプール側に横断するまでの区間)	プール前の東側の道路(市道「西脇133号線」)からプール側に横断するとき、南北に延びる交通量の多い道路を横断しなければならない。その箇所には、現在横断歩道の指標がされていないので、交通事故が発生する可能性が大きい。横断歩道の指標をしていただきたい。						○		道路幅員が狭く、児童の待避場が無いため、横断歩道の設置は困難です。以前横断歩道のような表示を路面に施してあった形跡があります(今はほとんど見えないほど薄い)が、市道「西脇133号線」が待ち場となるため、認められません。	×	×	-		
7		H30- 8-	1 下米田町東栃井地内市道(西脇101号線)※指定通学路非該当	東栃井40-5(東栃井公民館東側用水路付近)	児童の通学班登下校の歩道に、用水路がある。この用水路と道路との間にガードレールが設置されていない。そのため、児童は、その歩道を歩いて登下校する。また用水路に降りていき、遊ぶこともある。そこで、大雨や雨天が続き、用水路の水かさが増えてくると、児童が用水路に落ち、流されてしまう危険性がある。ぜひ、設置されていないガードレールを設置していただきたい。						○		児童へは用水路に入らないよう、字校、保護者から指導してください。指定通学路ではないため、早期の対応を希望される場合は、指定通学路として指定し、教育委員会へ届け出てください。また、ガードレールを設置すると地域住民の自動車の出入りに支障をきたすことが考えられます。児童が来と側を変更すること	○	×	-		
8		H30- 8-	2 下米田町今(青柳大橋からさくらの森に向かう幹線道路)	今地内・今歩道橋	小山方面の児童が登下校で渡る、今歩道橋の塗装がところどころ剥がれている。そのため、雨天時に雨でぬれると、舗装面の下の鉄板がむき出しになっているため、滑ってしまう。歩道橋が坂道になっているため、転がりやすくケガに繋がる危険性が多い。そこで、歩道橋の塗装をお願いしたい。							○		H30年度、点検し、部分的な補修を考えています。	○	○	予定	
9		R1- 8-	1 今53号線	(有)萬栄リースを左折した道	道幅が狭く、歩道もないため、歩道かカラー舗装の設置が必要。						○		カラー舗装については、優先順位を考慮して施工を検討します。「止まれ」の案内表示については、カラー舗装と併せて検討します。	○	○	未定		
10		R1- 8-	2 今53号線	(有)萬栄リースを左折した道	高架を越えた十字路の見通しが悪い。ミラーはあるが見にくい。カラー舗装か、「止まれ」の案内の設置が必要。						○	○	カラー舗装については、優先順位を考慮して施工を検討します。	○	○	未定		
11		R1- 8-	3 岩中屋敷線	下米田町今にある上野池の西側の道路	街灯がなく、暗くなった時の通行が危険なため、街灯の設置が必要。						○		防犯灯については自治会からの要望をお願いします。	○	×	-		
12		R1- 8-	4 森山今線	小学校南門からの通路と、さくらの森通りとの交差点にある歩道橋	床面の劣化により、雨や雪の日に滑って危険。修繕が必要。						○		現状を確認の上、部分補修を検討中です。	○	○	予定		
13		R1- 8-	5 森山今線	たけのこ歯科と歩道との境	車が駐車するときに、踏み間違いで車が飛び出してきたら危険なため、柵かガードレールのようなものが必要。						○		民地内であり、駐車場には車止めが設置されています。児童に安全確認を行うよう指導をお願いします。	○	×	-		

平成24年度～令和2年度：通学路点検一覧 進捗表（下米田小学校分）

令和3年11月16日 現在

NO	学校名	番号	路線名	要望場所	要望内容	管理(施工担当)部署					点検結果(対応措置等)	点検	対策	施工	確認内容
						国	県	警察	市土木	市防安		市教委	箇所	必要	
												13	8		完了3・継続0 予定3・未定2