西中学校校庭貯留施設

2017年7月14日　貯留状況





2017年7月14日午後1時頃の様子

当日の1時間雨量(mm) 89.5mm(9時42分) (1976年統計開始以降最大)

気象庁　アメダス美濃加茂観測所による

今回の降雨では、グラウンド表面に約1,590m3の雨水を
一時的に貯留し、下流への影響を抑制しました。

平面図



断面図

山之上小学校校庭貯留施設
2017年7月14日　貯留状況

2017年7月14日午後2時頃の様子

放流桝の絞り口の状況

今回の降雨では、地下貯留槽内でほぼ最大貯留量の約2.6mの深さまで水が溜まり、
約770m3の雨水を一時的に貯留し、下流への影響を抑制しました。



断面図



東総合運動場雨水貯留施設
2017年7月14日　貯留状況

2017年7月14日午前10時頃の様子

今回の降雨では、地下貯留槽内でほぼ最大貯留量の約0.8mの深さまで水が溜まり、
約850m3の雨水を一時的に貯留し、下流への影響を抑制しました。